

МХ03.130 СБ




Схема соединений

- *Размеры для справки.
- Обжать по ОСТ37.003.032-88.
- Трубки поз.9 усадить.
- Зачищенные провода вставить в гильзу соединительную поз.30 и обжать клещами.
- Скрутить и лудить.
- Не указанные размеры зачистки изоляции кабелей 40 мм.

МХ03.130 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01	
Разраб.	Патрикеев			15.01.16		
Пров.	Кротов			15.01.16		
Т.контр.	Легзаева				Лист	Листов 1
Н.контр.					ПК "Элина"	
Утв.	Степанов С.И.				Формат А3	

